



**Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)**

**ALKIS-Signaturenkatalog
Teil G: Dokumentation der wesentlichen Änderungen zur
Vorversion**

**Version 6.0
Stand: 11.04.2008**

Änderungen zur Vorversion

Änderungen von 6.0-beta Stand: 15.12.2007 nach 6.0 Stand: 11.04.2008

1	10.01.08 12.03.08	Revisionspunkt Nr. 1705 53006		BKT			Die Darstellung bei BKT[-] wieder rückgängig gemacht. (Es wurde übersehen, dass die Konsistenzbedingung für DLKM immer eine Belegung von BKT vorschreibt.) Die neu aufgenommene Regel (in Stand 15.12.2007) für BKT [-] ist überflüssig, da übersehen wurde, dass für DLKM die Kardinalität 1* gilt. Die eingefügte Erweiterung wird daher wieder rückgängig gemacht.	Teil C Teil B
2	21.02.08	61009					PNR bei Vorhandensein eines PO löschen, da unnötig	Teil C
3	28.02.08	Revisionspunkt Nr. 1742 31001	Bauweise	BAW	Offene Halle	1000	Die SNR 1307 wird nicht mehr verwendet und durch die SNR 2031 für Linie und die SNR 1304 für den Flächenfüller benutzt. SNR 1307 kann in Teil B entfallen.	Teil B Teil C
4	28.02.08	Revisionspunkt Nr. 1727 31001	Bauweise	BAW	Offene Halle	1000	Die Berücksichtigung der Offenen Hallenbauweise auch bei GFK 3XXX möglich machen und bei der Ausgabevorschrift von 2XXX allgemein aufnehmen, nicht mehr als eigener Punkt "Offene Halle". (Bei öffentlichen Gebäuden mit SNR 2031 und SNR 1309.)	Teil B, C, E
5	28.02.08	51009 51003	Bauwerks- funktion	BWF	Überdachung Carport Vorratsbehälter	1610 1611	Da es auch Probleme mit der gestrichelten Signatur bei nebeneinander versetzt stehenden Carports geben kann, wurde auch hier die SNR 1307 durch die beiden SNR 2031 und 1304 ersetzt. Ebenfalls SNR 1307 durch SNR 2031 und 1304 ersetzt.	Teil C
6	06.03.08						Fehlerbereinigung bei SNR 3303, 3324, 3419, 3515, 3599, 5022, 5024, 5086, 3323	Teil B

7	07.03.08	Revisionspunkt Nr. 1725 71001	Art der Festlegung	ADF	Bundesautobahn, Bundesstraße; Landes- oder Staatsstraße	1110 1120 1130	Die Legendensignaturen 5088 und 5089 enthielten schwarz definierte Linien, welche jedoch grau erscheinen müssen. Linien in Grau 40 geändert.	Teil B
8	26.03.08	Revisionspunkt Nr. 1717		SNR		3004	SNR 3004 Maßstabsleiste: anstatt "hohler" Linie ein Rechteck definieren. Daher Liniensignatur 1 durch eine Rechtecksignatur ersetzt. Einzüge der Zeichnungen von Linie 2 und 3 angepasst.	Teil B
9	27.03.08	Revisionspunkt Nr. 1719		SNR		3403 3404	Für die SNR 3403 und 3404 Flächenfüllung "Weiß" aufgrund Vereinheitlichung eingeführt.	Teil B
10	27.03.08	Revisionspunkt Nr. 1720		SNR		3607	Die Koordinaten von Zeichnung 5 und 6 wurden (entsprechend der richtigen Grafiken) getauscht.	Teil B
11							Auch linienhafte Signaturen sollen standardmäßig zum unteren Kartenrand ausgerichtet werden. Entsprechenden Satz in Teil A Vorbemerkungen erweitert und Grafiken angepasst.	Teil A
12							Hinweis darauf, dass Kartenbilder innerhalb der BRD stets "vollständig" sind, d.h. grenzüberschreitend an Landes- oder Kreisgrenzen dargestellt werden.	Teil A
13							Fehlerhafte Attributkürzel in Ableitungsregeln der Liegenschaftsbeschreibungen geändert: DO2 in D99; DO1 in D01;	Teil C
14							Revisionspunkte 1486, 1604, 1712, 1723, 1724, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 bearbeitet s. Rev.liste	